

Øving 4 - Prosessteknikk

Oppgave 1:

$$a) n = \frac{m}{M} = \frac{1000\text{ g}}{29\text{ g/mol}} = 34,48 \text{ mol}$$

$$V_1 = \frac{nRT_1}{P_1} = \frac{34,48 \cdot 8,31 \cdot 300}{10 \cdot 10^5} \text{ Pa} = 0,0132 \text{ m}^3$$

$$\underline{V_1 = 13,2 \text{ L}}$$

$$V_2 = \frac{nRT_2}{P_2} = \frac{34,48 \cdot 8,31 \cdot 300}{10 \cdot 10^5} \text{ Pa} = 0,08597 \text{ m}^3$$

$$\underline{V_2 = 86,0 \text{ L}}$$

$$\underline{V_1 = 13,2 \text{ L}, V_2 = 86,0 \text{ L}}$$

$T_1 = 300\text{K}$
$P_1 = 50 \text{ bar}$
$T_2 = 300\text{K}$
$P_2 = 10 \text{ bar}$
$R = 8,31 \text{ J/(K}\cdot\text{mol)}$
$c_p = 29 \text{ J/(K}\cdot\text{mol)}$
$M = 29 \text{ g/mol}$

b) Følgende likning gjelder: $\frac{T_3}{T_1} = \left(\frac{P_3}{P_1}\right)^{\frac{R}{c_p}}$

$$V_3 = \frac{nRT_3}{P_3} = \frac{34,48 \cdot 8,31 \cdot 189,2}{10 \cdot 10^5} \text{ Pa}$$

$$= 0,054199 \text{ m}^3$$

$$\underline{= 54,2 \text{ L}}$$

$$\boxed{P_3 = 10 \text{ bar}}$$

$$T_3 = T_1 \left(\frac{P_3}{P_1}\right)^{\frac{R}{c_p}}, \text{ sett inn tallverdier}$$

$$T_3 = 300\text{K} \cdot \left(\frac{10}{50}\right)^{\frac{8,31}{29}} = \underline{189,2 \text{ K}}$$

$$\underline{V_3 = 54,2 \text{ L}, T_3 = 189,2 \text{ K}}$$

C) Delprosess A1: Adiabatisk ekspanasjon
 V/T Termodynamikk 1. lov + adiabatisk: $\Delta U = W$

$$\text{Ved at } \Delta U = nC_v\Delta T = n(C_p - R)\Delta T \\ C_p = C_v + R \Rightarrow C_v = C_p - R$$

$$\Delta U = W = 34,5(29 - 8,31)(189,2 - 300) \text{ J} \\ = -79090 \text{ J} = -79 \text{ kJ}$$

Delprosess A2: Isobar ekspanjon
 trykket er konstant, reversibel prosess $\Rightarrow W = -p\Delta V$

$$W = -p(V_2 - V_1) = -10 \cdot 10^5 \text{ Pa } (86 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 - 54,2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3) \\ = -31800 \text{ J} = -31,8 \text{ kJ}$$

$$\Delta U = n(C_p - R)\Delta T = 34,5(29 - 8,31)(300 - 189,2) \text{ J} \\ = 79090 \text{ J} = 79 \text{ kJ}$$

$$1. \text{ lov: } \Delta U = Q + W \Rightarrow Q = \Delta U - W \\ = (79090 - (-31800)) \text{ J} \\ = 110890 \text{ J} \approx 111,9 \text{ kJ}$$

Delprosess B: Isoterm ekspanjon
 isoterm + reversibel $\Rightarrow (V/2. \text{ lov}) nRT \ln \frac{P_2}{P_1} = W$

$$W = (34,5 \cdot 8,31 \cdot 300 \cdot \ln(\frac{10}{50})) \text{ J} = -138425 \text{ J} = -138,4 \text{ kJ}$$

1. lov $\Delta U = Q + W$, isoterm prosess $\Rightarrow \Delta U = 0 \Rightarrow Q = -W$

$$Q = 138425 \text{ J} = 138 \text{ kJ}$$

C)

Prosess	Type	$\Delta U [J]$	$W [J]$	$Q [J]$
Delprosess A1	Adiabatisk	-79	-79	0
Delprosess A2	Isobar	79	-31,8	111
Prosess A totalt	N/A	0	-111	111
Prosess B	Isoterm	0	-138	138

* [J]: oppgitt i J (Wanke)

d) Mest arbeid ettersom W er indre arbeid, vil arbeid utført på omgivelsene være $-W$.

$-W_B > -W_{A\text{tot}}$ \Rightarrow Prosess B er best egnet for å utføre arbeid.

Kjøle ned omgivelsene: Prosess B utføres uten varmetrekst A innebærer at gassen mottar varme fra omgivelsene i A2 steget, dermed kjøles omgivelsene ned
 \Rightarrow Prosess A er best egnet til å kjøle omgivelsene.

Opgave 2:

a) Isoterm: $\Delta U = 0 \Rightarrow W + Q = 0$

$Q = -W$, siden det utføres arbeid på gassen fra omgivelsene, vil W være større enn 0 \Rightarrow $Q < 0$

b) Adiabatisk: $Q = 0 \Rightarrow \Delta U = W$

$nC_V \Delta T = W$, nok en gang arbeid fra omgivelsene
 $\Rightarrow W > 0 \Rightarrow \underline{\Delta T > 0}$ (C_V og n alltid > 0)

c) Isobar: p er konstant. $\Delta H = \Delta U + \Delta(pV) = \Delta U + p\Delta V$

$$\Delta U = q_p + W = C_p \cdot \Delta T - p\Delta V \Rightarrow \Delta H = C_p \Delta T - p\Delta V + p\Delta V = C_p \Delta T$$

$$\Delta H = C_p \Delta T, \text{ Idæell gasslov: } \Delta V = \frac{nR}{p} \Delta T$$

Videre er det en kompresjon: $\Delta V < 0 \Rightarrow \Delta H < 0$

$$\underline{\Delta H < 0}$$